

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day - 365 days a year

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list




Figure 3 - Repair Parts Illustration for Model 12V740

Repair Parts List

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.	Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
9	PN12V739009G	BALL BEARING	1	17	PN12V739017G	BALL BEARING	1
13	PN12V739013G	ROTOR BLADE, PK4	1	30	PN12V740030G	GRINDING STONES, PK10	1

(*) Parts listed without model are not offered

ENGLISH

**Para Obtener Partes de Reparación en México Llame al 001-800-527-2331
en EE.UU. Llame al 1-800-323-0620**

Servicio permanente - 24 horas al día al año

Por favor proporciónenos la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si lo tiene)
- Descripción de la parte y número que le corresponde en la lista de partes




Figura 3 - Ilustración de las Partes de Repuesto 12V740

Lista de las Partes de Repuesto

No. de Ref.	No. de Parte	Descripción	Cant.	No. de Ref.	No. de Parte	Descripción	Cant.
9	PN12V739009G	COJINETE DE BOLAS	1	17	PN12V739017G	COJINETE DE BOLAS	1
13	PN12V739013G	LAME DE ROTOR, PK4	1	30	PN12V740030G	PIEDRAS DE PULIR, PK10	1

(*). Partes de la lista sin el modelo no se ofrecen

**Commandez les pièces détachées en appelant gratuitement
1 800 323-0620**

24 heures par jour - 365 jours par an

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro comme montré sur la liste




Figure 3 - Illustration des pièces de remplacement 12V739

Lista de las Partes de Repuesto

N° de réf.	N° de pièce	Description	Qté	N° de réf.	N° de pièce	Description	Qté
9	PN12V739009G	ROULEMENT À AIGUILLES	1	17	PN12V739017G	ROULEMENT À AIGUILLES	1
13	PN12V739013G	ALETAS DEL ROTOR, PK4	1	30	PN12V740030G	MEULES, PK10	1

(*) Pièces énumérées sans modèle ne sont pas offertes